

预应力混凝土盖梁开裂原因分析及 加固方案研究

冯淑珍

(南京铁道职业技术学院, 江苏 南京 210031)

摘要:某预应力混凝土连续梁桥的主墩采用预应力混凝土盖梁。运营后发现盖梁存在着两类型典型的混凝土裂缝,且具有一定的规律性。根据墩顶盖梁的配筋及预应力布置情况,建立实体有限元模型进行分析,利用拉压杆原理计算理论裂缝宽度,从结构受力角度明确裂缝产生的原因。进一步分析病害的危害性并对主动与被动加固方案进行了比选。从限制裂缝发展、保证耐久性的角度出发推荐粘贴钢板的被动加固方案。

关键词:盖梁;裂缝;原因分析;加固

1 项目概述

南京某大桥为预应力混凝土变截面连续梁桥,跨径布置为(64+112+64)m。大桥于2010年4月竣工通车,左右分幅设置,单幅宽度为16.75m,横断面布置为0.5m(防撞护栏)+15.25m(行车道)+1.1m(中央带护栏)。

大桥上部结构采用单箱单室箱梁,中墩墩顶截面高为6.384m,跨中梁高为2.584m,梁底线形为抛物

线。桥梁支座为球形支座,中墩支座型号为LQZ3500GD-00.05、LQZ3500DX-e±200-00.05,支座横桥向间距为6.25m。

桥梁的中墩采用圆柱墩、预应力混凝土盖梁,盖梁结构如图1所示。圆柱墩直径4.3m,盖梁横桥向总宽度9.15m,顺桥向宽度4.7m,高度4.0m。在2018年检测中发现,中墩普遍存在开裂现象,分布具有一定的规律性。该类型裂缝为比较典型的结构裂缝,在同类型的结构中普遍存在。但是裂缝产生的原因涉及材料、设计、施工、养护等多方面,相对较复杂。




图1 桥墩及盖梁结构(单位:cm)

收稿日期:2020-06-16(修改稿)

基金项目:国家自然科学基金青年基金资助项目(编号:51608116);江苏省青蓝工程项目(编号:RCQL8101,RCQL8209);江苏省轨道交通控制技术研究开发中心开放计进重点课题(编号:KFJ2004)

作者简介:冯淑珍,女,博士,副教授. E-mail:437727006@qq.com

2 开裂现状及原因分析

盖梁混凝土典型裂缝分布如图2所示。裂缝分布于盖梁的立面,集中分布在横桥向两支撑垫石之间位置,裂缝基本上成竖直状态。中间的裂缝相对较宽、最宽达到0.15 mm,最大长度2.4 m。同时,裂缝具有上宽下窄的特征。根据结构类型推断,盖梁中部应有顺桥向通长裂缝,但是由于检测空间等限制无法检测,所以裂缝分布图中并未画出。

该盖梁为预应力混凝土结构,顺桥向共布置5束(每束9根)预应力钢束,横桥向呈曲线布置。中部预应力钢束中心线距离盖梁顶部35 cm,张拉控制应力

为1 395 MPa。同时在盖梁的顶部配有6排直径32 mm钢筋,每排间距10 cm,合计257根。盖梁预应力钢束及普通钢筋布置如图3所示。




图2 盖梁典型裂缝分布




图3 盖梁预应力钢束及钢筋布置(单位:cm)

该结构悬臂长度和竖向高度之间比例较小,更倾向于牛腿构造。因此建立实体有限元模型以准确模拟其受力状态。在支反力作用下,盖梁顶部两个支撑垫石之间呈现明显的受拉状态,且中部大,靠近垫石方向逐渐降低。盖梁中部横桥向最大拉应力为4.7 MPa,靠近盖梁边缘时降低至2.6 MPa。在垂直方向,拉应力较大区域厚度约为20 cm。盖梁横桥向应力分布与牛腿结构受力特征、盖梁混凝土裂缝分布区域基本一致。

盖梁为预应力结构,根据实体仿真分析模型,理论有效预应力约为1 160 MPa,最小预应力损失约为17%。预应力钢束对盖梁顶面中部提供压应力为1.2 MPa。而在实际使用过程中,由于施工的复杂性、环境条件、安装偏差等多种原因,实际有效预应力大小难以判断。基于此,在不考虑预应力钢束作用的情况下根

据GB 50010—2020《混凝土结构设计规范》拉压杆作用原理对盖梁进行了承载能力及裂缝宽度计算。盖梁抗拉、抗剪承载能力均满足规范要求,理论裂缝宽度为0.09 mm。

综合考虑上述分析推断,原设计盖梁应采用杆系模型计算及设计或为部分预应力混凝土A类构件,由于预应力钢束损失过大导致构件性能降低,基本上满足部分预应力混凝土B类构件要求。

根据实体有限元分析结果在盖梁的侧面中部存在一定区域的应力集中。顺桥向最大拉应力达到了2.7 MPa。该应力集中区域处于盖梁侧面中心位置,部位及分布长度等与侧面竖向裂缝对应。同时,该区域为预应力钢束锚固区域,混凝土材料性能不一致且存在着龄期差,这也是盖梁侧面混凝土裂缝产生的主要原

